

四川省地质灾害排危除险项目

竣工最终验收意见书

工 程 名 称 赤城镇映月社区2组曾素华房后危岩排危除险

工 程 地 址 赤城镇映月社区2组曾素华房后

建 设 单 位 蓬溪县自然资源和规划局

开 工 日 期 2020 年 5 月 20 日

竣 工 日 期 2020 年 5 月 31 日

验收组织部门 遂宁市自然资源和规划局

初步验收日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

最终验收日期 2020 年 7 月 2 日

二、竣工最终验收所需文件及资料检查情况

序号	名 称	检查结果
1	施工单位的竣工最终验收申请书	✓
2	建设单位的试运行管理报告	✗
3	设计单位的试运行设计总结报告	✗
4	施工单位的试运行竣工报告	✗
5	监理单位的试运行工程监理报告	✗
6	监测单位的试运行工程效果监测报告	✗
7	竣工初步验收意见书	
8 竣工 最终 验收 文件	(1) 初验提出的整改意见的整改文件	
	(2) 工程试运行期管理文件	✗
	(3) 工程竣工财务决算和审计文件	✗
	(4) 工程试运行期监理文件	✗
	(5) 工程试运行期监测文件	✗
	(6) 声像、电子档案及其他	✓

一、治理工程基本情况

工程名称	蓬溪县赤城镇映月社区2组 曾素华房后危岩排危除险	工程地址	蓬溪县赤城镇映月社区2组
工程类型	排危除险项目	工程级别	
工程概算		工程结算	
参建单位、资质及检查符合情况			
	单位名称	单位资质	检查符合情况
设计单位	四川川核地质工程有限公司		
施工单位	四川惟博建设工程有限公司		
监理单位	四川勤兴工程项目管理有限公司		
监测单位			

三、工程竣工最终验收专家组意见

1、对初验提出的整改意见落实情况的评价:

基本按设计施工。

2、对工程保修质量的评价:

基本合格

3、对竣工决算、经费支付的评价:

尽快完善

4、对工程治理效果监测成果的评价:

尽快实施

5、对工程实物的检查意见:

基本合格

6、对工程外观的检查意见:

基本合格

7、对文件资料的检查意见:

缺失各相关工序验收记录、设计报告及附件、缺失试验资料。

8、竣工最终验收综合意见:

按整改意见补充完善后,再予以通过。

12、要求进行整改的意见:

- ① 尚未设置中修大修计划
- ② 澄清设计中重新复核主网的功能,及出告体的稳定性.
- ③ 补充完善相关资料的签字盖章.
- ④ 补充建设日志,设计日志,监理日志,施工日志,工程总结报告及附件.
- ⑤ 补充砂浆试块及配合比.

工程竣工最终验收组签字	专家组 职务	姓 名	职称、职务	单 位	签 名
	组长	李斌	教高	市规划局	李斌
	副组长				
	成员	魏治军	教高	中国城市规划设计院	魏治军
	成员	刘吉军	副教授	成都理工大学	刘吉军
	成员	胡燕	工程师	市地质环境监测站	胡燕
	成员	汪元才		市自然资源规划院	汪元才
	成员				
	成员				
	成员				